

HG[®]POLSKA

ZABEZPIECZONE PŁYTKI GRESOWE ŁATWO UTRZYMAĆ W CZYSTOŚCI

Nawet najbardziej fachowy montaż płytek gresowych nie zwalnia nas z prac związanych z ich utrzymaniem i pielęgnacją. Ważnym etapem prac glazurniczych jest dokładne wyczyszczenie powierzchni po montażu. Należy zmyć pozostałości kleju (klejenie płytek do podłoża) oraz resztki zaprawy fugowej (wypełnianie spoin). W tym celu powinniśmy używać specjalnych produktów o odczynie kwasowym (HG ŚRODEK DO USUWANIA CEMENTU I ZAPRAWY KLEJOWEJ oraz HG ŚRODEK DO USUWANIA ZAPRAWY SPOINOWEJ). W przypadku płytek posiadających specjalne warstwy ochronne (głównie płytki importowane spoza Europy) należy je usunąć – specjalnym produktem HG SUPER ZMYWACZ.

Zwieńczeniem prac glazurniczych powinno być dokładne zabezpieczenie całej powierzchni. Dotyczy to przede wszystkim gresu polerowanego. Mimo, że powierzchnia wydaje się być idealnie gładka, w procesie polerowania dochodzi do utworzenia mikroporów, czyniąc płytki podatne na zabrudzenia. Dlatego, aby zachować trwałość i estetyczny wygląd podłogi, powinniśmy zabezpieczać ją specjalistyczną chemią. Wyjątkiem jest gres szklawiony (szklawo tworzy permanentną ochronę) oraz specjalne gresy antypoślizgowe.

Jedyny możliwy sposób „impregnacji” gresu – to zabezpieczenie powierzchniowe. Polega on na nakładaniu specjalnej przeźroczystej warstwy (filmu). Podczas tego zabiegu, zamknięte zostają mikropory, a powierzchnia zabezpieczona zostaje przed wnikaniem brudu i plam. Zabezpieczanie płytek gresowych dokonujemy nanosząc HG OCHRONA PRZED PLAMAMI (nie rozcieńczając) przy pomocy szerokiego pędzla lub miękkiego wałka. Na mniejszych powierzchniach najłatwiej używać jest zwykłej gąbki kuchennej (zmywak). Narzędzie należy dobrze nasą-



czyć, lecz tak by nic z niego nie kapało. To zapewni równomierną aplikację produktu. Preparat należy nakładać cienką warstwą w jednym kierunku, im cieniej nałożymy warstwą na powierzchni tym lepiej (produkt jest bardzo wydajny). Zbyt duża ilość preparatu na powierzchni po wyschnięciu, wygląda jak matowa smuga. Możemy łatwo ją usunąć, polerując suchą szmatką lub zmywając preparatem do gresów. W przypadku mocno porowatych płytek, prostopadłe do pierwszej warstwy należy nanieść drugą po około dwóch godzinach. Po trzech godzinach od położenia warstwy ochronnej można już po niej chodzić, a po dwunastu – powierzchnia jest całkowicie chroniona przed plamami. Taki rodzaj zabezpieczenia powierzchni, gwarantuje również zewnętrzną ochronę dla fug. Nie trzeba wtedy dodatkowo impregnować spoin specjalnym impregnatem. Nawet najlepsze zabezpieczenie podłogi, nie wyręczy nas jednak z konieczności bieżące-

go czyszczenia płytek. Do tego potrzebny będzie kolejny profesjonalny środek, który znacznie ułatwi dbanie o estetyczny wygląd podłóg. HG CZYSTA BŁYSZCZĄCA PODŁOGA poradzi sobie z bieżącymi zabrudzeniami, nie pozostawiając przy tym smug. Dodatkowo nadaje delikatny połysk i co najważniejsze nie wymaga splukiwania wodą.

ADRES FIRMY:

HG Polska sp. z o. o.
tel. 42 655 98 80
tel. kom. 797 408 517
www.hgpolska.pl
hgpolska@hgpolska.pl

